



I.D.E.A.
Industria Distributori
Espressi Automatici

CATALOGO RICAMBI

SCALDATAZZE

Revisione del 01.01.1999

Pag. 111 01.01.99

111-	1	12.0510	DEVIATORE
111-	2	12.0439	INTERRUTTORE GENERALE
111-	3	01.0561	ASS.SUPPORTO INTERRUTORI
111-	5	10.0201	CABLAGGIO
111-	6	07.0161	VITE 4 X 6 TC + INOX
111-	7	12.0509	PASSACAVO (PA84/E)
111-	8	10.0166	CAVO ALIMENTAZIONE 230V~
111-	8A	10.0165	CAVO ALIMENTAZIONE 115V~
111-	9	01.0562	ASS.SCALDATAZZE
111-	10	01.0565	ASS.CASSETTO FORATO
111-	11	12.0507	RESISTENZA 230V~
111-	11A	12.0508	RESISTENZA 115V~
111-	12	07.0266	VITE 5 X 10 TC - T. LARGA INOX
111-	13	01.0563	ASS.PIASTRA INTERMEDIO
111-	14	01.0564	ASS.FONDO
111-	15	07.0380	VITE 8 X 16 TE
111-	16	05.0424	SUPPORTO PIEDINO
111-	17	01.0530	ASS.PIEDINO
111-	18	01.0587	VASCHETTA
111-	19	01.0586	GRIGLIA
111-	20	04.1481	GRIGLIA
111-	21	01.0588	CASSETTO SMUSSATO

